

# SO KKIA

## Einstellungen die nach einem Kaltstart am SDR neu einzustellen sind:

### ○ FUNK

#### - Job

Punktnummer steht auf 4 stellig numerisch, besser 14 alphanumerisch

#### - Instrument

Instrument wird auf SET gestellt. Folgende Einstellungen sind möglich:

<i>Instrument</i>	<i>Einstellung</i>
SET 6, SET 6E, SET 5	SET
SET 5A	SET5A
SET 5E, SET5F, SET5W, SET 6F, SET 500, SET 600	SET B/C

#### - Toleranzen

Die Toleranz für den Standpunkt wird auf 5 cm gesetzt. Eventuell kleineren Wert eingeben

#### - Datenübertragung

*Optionen:* Koord.-Liste auf Ja stellen

*Komm:* Baudrate wird auf 1200 gesetzt; Geschwindigkeit wie im PC einstellen

### ○ MESS

#### - Positionierung

*Optionen:* Lage auf nur L1 stellen, Zielpunktliste auf Nein

*Konf:* Umstellen au M.d.k.Quad.